中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1986-B146-02

修正案号: 39-0066

- 一. 标题: 检查 BAE146 飞机后厕所水/废污管道
- 二. 适用范围: 我局所有BAE146飞机
- 三. 参考文件: 英宇航紧急服务通告 S•B•38-A8-R1

四. 原因、措施和规定

在本指令生效后的二十天内,应按照英宇航服务通告S•B•38-A8 修改1(1986年12月19日出版)中的要求,检查BAE146飞机后厕所进水管与升降舵操纵钢索之间、进水管与水/废污管道之间的间隙,以防止由于摩擦而造成管道加热元件短路或水管漏水。如果间隙不符合标准,则应根据服务通告进行调整。

- 五. 生效日期: 1987年1月10日
- 六. 颁发日期: 1986年12月29日
- 七. 联系人: 王扬 中国民航局适航司 4012233-8315