# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1998-MULT-11

修正案号: 39-2180

- 一. 标题: 改装滑梯和救生筏的调节活门
- 二. 适用范围:

装有下列件号的BF GOODRICH滑梯或滑梯救生筏的所有A310、

A300-600型飞机:

P/N:

7A1296-001, -002和-003,

7A1297-101, -102, -201和-202,

7A1298-001, -002和-003,

7A1299-001, -002, -003和-004,

7A1300-001, -002, -003, -004, -005和-006,

7A1359-001, -002, -003和-004。

### 三. 参考文件:

- 1.DGAC AD 98-122-244(B);
- 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-25-2119 和 A300-25-6137;
- 3.BF GOODRICH SB 25-262R1.

#### 四. 原因、措施和规定

由于一架A300飞机在进行撤离测试时,一些滑梯和滑梯救生筏不能准确展开。导致滑梯和滑梯救生筏延迟展开的原因是调节活门工作 异常。为此要求,在下一次大修期间且在本指令生效之日起的最近36

个月内, 按照AIRBUS INDUSTRIE SB A310-25-2119或SB A300-25-6137(依据BF GOODRICH SB25-262R1的说明制定)的说明改装 相关的滑梯/滑梯救生筏。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998年4月16日

六. 颁发日期: 1998年4月13日

七. 联系人: 何金徕

民航西北管理局适航处

029-8701078