## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-B146-04

修正案号: 39-0560

- 一. 标题: 检查主起落架舱门后铰接支架组件
- 二. 适用范围: 所有BAE146飞机
- 三. 参考文件:
  - (1)CAA 适航指令 013-11-90
  - (2)英宇航服务通告 32-A119 (1990 年 11 月 14 日颁发)

## 四. 原因、措施和规定

为防止主起落架舱门后铰接支架组件失效,自本指令生效之日起 45天内或在累计起落次数达6000次之前,以后到为准,按门后铰接支 架组件有无裂纹或腐蚀。已按上述规定完成者除外。

- 五. 生效日期: 1991年3月12日
- 六. 颁发日期: 1991年3月5日
- 七. 联系人: 程辉

民航总局航空器适航司

4012233-8962