# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-B757-12

修正案号: 39-2728

- 一. 标题: 改装 B757 飞机紧急滑梯/救生船
- 二. 适用范围:

装有下表中所列件号、序号的Air Cruisers公司紧急滑梯/救生船的B757-200和-300飞机

名 称	件号	序号
Air Cruisers	D30657- ()	1132以前
Air Cruisers	D30658- ()	0859以前
Air Cruisers	D30659- ()	0860以前
Air Cruisers	61570- ()	0321以前
Air Cruisers	61475- ()	0137以前
Air Cruisers	61475- ()	0138、0139

## 三.参考文件:

- 1、FAA AD 99-24-11 修正案 39-11435
- 2、Air Cruisers 公司服务通告 757-105-25-51 (1999.1.29)

## 四. 原因、措施和规定

为了防止飞机在水上迫降时,由于紧急滑梯/救生船可充气部分有漏气孔,而造成救生船失效的情况,必须完成以下工作:

(1) 在本指令生效后的36个月内,按Air Cruisers公司服务通告

757-105-25-51 (1999.1.29) 对受影响的紧急滑梯/救生船进行改 装:

(2) 在本指令生效后,不能将上表中所列的受影响的紧急滑梯/ 救生船再次安装到飞机上使用,除非已按本指令(1)进行过改装。

完成本指令可采取其它安全等效的方法,但必须得到适航当局的 批准。

五. 生效日期: 2000年1月4日

六. 颁发日期: 1999年12月17日

七. 联系人: 徐东毅

民航西南管理局适航处

028-5702538