## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-S365-03

修正案号: 39-3015

一. 标题: 检查沙滤引射喷嘴

#### 二. 适用范围:

安装有件号为QB0261、QB0262、QB0486或QB0487的CENTRISEP EAPS 沙滤的AS365N、N1、N2、N3直升机。

### 三. 参考文件:

- 1、FAA AD2000-15-19, 修正案 39-11852, 2000 年 8 月 1 日颁发:
- 2、欧洲直升机公司 AS365 服务通告 NO.71.00.14, 2000 年 2 月 21 日颁发。

## 四. 原因、措施和规定

为避免在飞行中沙滤引射喷嘴丢失,撞击到主旋翼或尾旋翼,导致直升机迫降,除非己事先完成,必须完成以下工作:

在下次飞行前,以及今后每天第一次飞行前,目视检查左喷嘴和右喷嘴是否有裂痕,并在下次飞行前用适航件换下已有裂痕的喷嘴。

注一:欧洲直升机公司AS365服务通告NO.71.00.14,2000年2月21日颁发,与本指令的工作是相同的。

完成本指令可采取能确保安全的等效方法或调整完成的时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2000年9月18日

六. 颁发日期: 2000年9月18日

七. 联系人: 王敏

民航中南管理局适航处

020-86128625