## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-MULT-34

修正案号: 39-3723

- 一. 标题: 更换飞机 MEL 临时插页
- 二. 适用范围: 所有在中国注册的A310/A300-600飞机
- 三.参考文件:
  - 1.DGAC 适航指令 2002-185 (B)
  - 2.MMEL 临时插页 A310 TR No.01-24j issue 02 A300-600 TR No.01-24/011 issye 02

## 四. 原因、措施和规定

运行中的事件表明制造厂家明显的降低了变压整流器 (TRU P/N No. f11qy3121) 的可靠性。为此,飞机制造厂颁发了MMEL的临时插页,对变压整流器的不工作作了严格限制。在本指令生效后,要求完成以下工作将:

将下列MMEL临时插页加入飞机MEL中并予以确认: A310 TR No. 01-24j issue 02 A300-600 TR No. 01-24/011 issye 02

- 五. 生效日期: 2002年7月26日
- 六. 颁发日期: 2002年7月26日

七. 联系人: 陈岳亭

民航西北管理局适航处

029 8703021