中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-B747-08

修正案号: 39-0774

- 一. 标题: 改装货舱和发动机灭火系统导线和管路
- 二. 适用范围:

B2456, B2458, B2460

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 92-08-12 修正案 39-8223
- 2. 波音电传 M-7240-92-1276 1992 年 5 月 5 日
- 3. 波音服务通告 747-26-2143R2 1992 年 2 月 20 日
- 4. 波音服务通告 747-26-2164 1991 年 2 月 14 日
- 5. 波音服务通告 747-26-2168R1 1992 年 3 月 19 日

四. 原因、措施和规定

为防止维护时错接货舱烟雾探测系统和发动机灭火系统的导线和管路,今要求在本指令生效之日后24个月内完成下述工作,已完成者除外:

- 1. 按波音服务通告747-26-2143R2改装货舱灭火系统管路和导线。
- 2. 按波音服务通告747-26-2164改装发动机火警控制组件。
- 3. 按波音服务通告747-26-2168R1改装货舱烟雾探测系统线路。
- 4. 完成本指令可采用能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1992年5月29日

六. 颁发日期: 1992年5月8日

七. 联系人: 边振海

民航华北管理局适航处

4562158