## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-D328-07

修正案号: 39-3816

- 一. 标题: 不允许多尼尔 328 飞机进行 RVSM 运行
- 二. 适用范围: 多尼尔328-300飞机。

### 三.参考文件:

- 1、LBA AD2002-336,颁发日期为 2002 年 9 月 18 日。
- 2、2002 年 9 月 11 日发出的 DORNIER 328J 所有营运人电传 No.AOT-328J-34-005。

## 四. 原因、措施和规定

欧洲空管在监视328J RVSM机队时,发现有偏差。导致取消该机型的RVSM运行批准。因此,在接到新的通知前,各多尼尔营运人不允许进行RVSM运行。

- 五. 生效日期: 2002年11月6日
- 六. 颁发日期: 2002年11月4日
- 七. 联系人: 祝海鹰 民航中南管理局适航处 020-86122536