## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1993-SH36-07

修正案号: 39-0990

- 一. 标题: 检查短翼和机翼连接支柱接头的定距块
- 二. 适用范围: 所有SD3-60型飞机
- 三. 参考文件:
  - 1.CAA AD 014-03-93
  - 2. Short Brother Service Bulletin SD360-53-38
- 四. 原因、措施和规定

为防止定距块的水平支柱的窝槽腐蚀,需进行下述工作:

在收到Short Brother Service Bulletin(服务通告)SD360-53-38 后30天内,对件号为SD3-11-7250的定距块上窝槽的腐蚀现象进行目视检查,如有腐蚀情况则需按服务通告的要求进行处理。

- 五. 生效日期: 1993年5月25日
- 六. 颁发日期: 1993年5月20日
- 七. 联系人: 王彦田

民航总局航空器适航司

4012233-8962