中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1996-TB -01

修正案号: 39-1697

- 一. 标题: 检查前座安全带上部连接装置
- 二. 适用范围:

装有上通道装饰板的, 序号1至1701, 1707至1750, 1758至1763, 1767至1769的TB20和TB200飞机。

- 三. 参考文件:
 - 1.DGAC 96-143(A);
 - 2.SOCATA TB 飞机 SB10-103-25。

四. 原因、措施和规定

为保证前座安全带上部连接装置的完好,在本指令生效起的首架 飞机首飞前,并不迟于1996年8月31日,按照SB10-103-25检查,并且 如果必要,实施改装。

在飞机履历本中记录本指令执行情况。

- 五. 生效日期: 1996年8月21日
- 六. 颁发日期: 1996年8月21日
- 七. 联系人: 李小虎 民航西南管理局适航处

 $(028)\,5702538$