## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1988-B146-08

修正案号: 39-0191

- 一. 标题: 更换第 3 号襟翼滑轨下滑架滚轮销子(Roller Bearing Pins)
- 二. 适用范围: 民航十架BAe146飞机
- 三.参考文件:

英宇航 1988 年 5 月 1 日颁发的改装服务通告 SB57-24-00911A 第一次更改

四. 原因、措施和规定

台架试验发现第3号襟翼滑轨下滑架轮销子强度不够,不能承受襟翼卡住时施加在销子上的载荷,为此本指令要求按SB57-24-00911A第一次更改的具体内容更换该滚轮销子。

1989年5月31日以前完成。

五. 生效日期: 1988年8月10日

六. 颁发日期: 1988年7月25日

七. 联系人: 李丽琪

中国民航局适航司

4012233-8315