中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1994-SH36-02

修正案号: 39-1180

- 一. 标题: 检查方向舵突风锁紧系统
- 二. 适用范围: 系列号为No. SH3601至SH3716(含)的Short Brothers SD3-60型飞机
- 三. 参考文件: CAA AD013-02-94

四. 原因、措施和规定

为了改进方向舵突风锁定系统,在本指令生效后30天内,完成服务通告SD360-27-23(1994.2.28颁发)的要求,该服务通告包括执行改装号NO.A8635,在方向舵突风锁定系统线路中用导线接入一个10秒钟延时继电器TDD-AY0F-1002,以进一步防止直至飞机达到地速使用前轮转弯机构前误动方向舵锁。

- 五. 生效日期: 1994年5月5日
- 六. 颁发日期: 1994年4月30日
- 七. 联系人: 王彦田 民航总局航空器适航司

4012233 - 8962