中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2011-MULT-31

修正案号: 39-7068

- 一. 标题: 空调系统-改装驾驶舱空调导管
- 二. 适用范围: 所有西飞公司制造的MA60、MA600型飞机。

三.参考文件:

西飞公司紧急服务通告 MA60-21-ASB259 原版或后续批准版本; 西飞公司紧急服务通告 MA600-21-ASB016R1 版或后续批准版本。

四. 原因、措施和规定

有营运人报告,发现MA60型飞机驾驶舱电子设备架上方空调导管漏气,产生的冷凝水导致附近的电子设备发生故障,影响飞机的安全。所以颁发本适航指令,对空调导管连接处的密封性进行改进。

除非完成本指令参考文件中所列的SB版本或后续批准版本,否则强制执行下列措施:

自本指令生效之日起21日内,按照西飞公司紧急服务通告MA60-21-ASB259原版的第2条实施指令的要求对MA60型飞机驾驶舱空调导管进行改装;按照西飞公司紧急服务通告MA600-21-ASB016R1版的第2条实施指令的要求对MA600型飞机驾驶舱空调导管进行改装。

CAD2011-MULT-31 / 39-7068

完成本指令可以采取保证安全的等效替代方法或调整完成时间,但必须得到所在当局的批准。

五. 生效日期: 2011年9月22日

六. 颁发日期: 2011年9月19日

七. 联系人: 杨子洲

民航西北地区管理局适航审定处

029-88791076