### 中国民用航空局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2013-R044-01

修正案号: 39-7645

一. 标题: 更换充气阀门组件

#### 二. 适用范围:

本指令适用于装有件号 (P/N) 为D757-1应急浮筒充气阀门组件且不含铭记"D758-4"或已完成改装B900-8,并带有件号 (P/N) 为D758-1 外壳组件的 (修订版C或之前版本)的罗宾逊R44和R44 II 型号直升机。

#### 三. 参考文件:

- 1、FAA AD 2013-05-15, 39-17387, 2013年3月6日;
- 2、罗宾逊公司 R44 服务通告 SB-80, 2011 年 9 月 7 日颁发。

## 四. 原因、措施和规定

本指令涉及浮筒充气阀门组件内针的固定方式不安全的状况,这会导致应急浮筒不能充气。

自本指令生效之日起,要求完成以下工作,除非己事先完成。

自本指令生效之日起1年或500个使用小时(TIS)内(以先到为准),用适航的充气阀门组件(P/N)D757-1R更换原来的充气阀门组件。

#### CAD2013-R044-01 / 39-7645

完成本指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整时间完成,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2013年4月30日

六. 颁发日期: 2013年4月27日

七. 联系人: 朱江

民航中南地区管理局适航审定处

020-86130011