中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-B747-05

修正案号: 39-0550

- 一. 标题: 在第二观察员位安装烟灰盒罩盖
- 二. 适用范围: B2456、B2458、B2460
- 三. 参考文件:
 - (1) FAA AD 91-03-16 修正案 39-6875
 - (2) 波音紧急服务通告 747-25A2862R1 1990 年 12 月 13 日

四. 原因、措施和规定

为了防止烟灰或燃着的东西从第二观察员位掉入侧壁衬里后面, 要求在本指令生效后九个月内,按规定完成下述工作:

A. 根据波音紧急服务通告747-25A2862R1,在第二观察员位烟灰盒外侧安装一罩盖。

B. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1991年3月4日

六. 颁发日期: 1991年2月27日

七. 联系人: 陈岳宏

民航华北管理局适航处 4562158