## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-TB20-01

修正案号: 39-2487

一. 标题: TB 飞机燃油系统

#### 二. 适用范围:

序号为1至822、850至887、889至947的、有14V直流电系统,且发动机五用表是D型的TB9、TB20和TB21飞机。

### 三. 参考文件:

- 1.DGAC 适航指令 1999-062(A);
- 2.1999年2月发布的 SOCATA SB No.10-099-28。

## 四. 原因、措施和规定

当系统电压低于13V时会造成燃油油量表的指示高于实际油量,为 及时提醒机组,应完成本指令所附的DGAC适航指令1999-062(A)要求的 工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1999年3月24日

六. 颁发日期: 1999年3月17日

七. 联系人: 李小虎

民航西南管理局适航处 028-5702572