中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-A340-01

修正案号: 39-2420

- 一. 标题: 检查中和后旅客/机组门和应急出口滑梯锁定机构
- 二. 适用范围:

适用于完成下列AIRBUS INDUSTRIE改装号其中之一

- -44330(对于中和后旅客/机组门)
- -44332(对于型号A的应急出口)
- -44860(对于型号1的应急出口)

并且还没有完成下列AIRBUS INDUSTRIE改装号

或SB:

- -46471(对于中和后旅客/机组门)
- -46472(对于型号1的应急出口)
- -46473(对于型号A的应急出口)
- -SB A340-52-4061

的所有A340系列飞机

三. 参考文件:

- 1.DGAC 颁发的 AD98-485-101(B)
- 2.AIRBUS INDUSTRIE A.O.T 52-13(1998.5.28 颁发)
- 3.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-52-4061(或以后批准的修订版)

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1998-A340-14, 39-2312

在本适航指令生效后,必须完成下列工作(除非事先已经完成);

- 1. 在1998. 9. 22 (CAD98-A340-14的生效日期) 后500飞行小时内, 完 成AIRBUS INDUSTRIE A.O.T 52-13(1998.5.28颁发)要求的工作;
- 2. 在本指令生效后15个月内, 按照SB A340-52-4061的要求更换中 和后旅客/机组门和紧急出口(A型或1型)滑梯锁定机构(每个门2个)的 轴销和垫片;

注1:A. 0. T. 52-13(1998. 5. 28颁发)给出的临时办法只是暂时限制 到本适航指令生效后15个月:

注2:完成本指令四. 2段就取消本指令四. 1段要求完成的 A. O. T. 52-13的工作内容;

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1999年1月15日

六. 颁发日期: 1999年1月12日

七. 联系人: 何正华

> 民航华东管理局适航处 02162688899-26120