中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-MD82-14

修正案号: 39-0509

- 一. 标题: 更换氧气面罩和软管组件
- 二. 适用范围: 列在麦道公司MD-80服务通告35-18上的MD-82飞机
- 三.参考文件:
 - 1.FAA 适航指令 90-23-02 修正案 39-6976
 - 2.麦道公司 MD-80 服务通告 35-18(1990 年 5 月 15 日颁发)

四. 原因、措施和规定

为确保在乘务员移动期间中部乘务员氧气面罩处于正确位置,按 麦道MD-80服务通告35-18更换在中部乘务员处的氧气面罩和软管组 件。

- 五. 生效日期: 1990年12月15日
- 六. 颁发日期: 1990年12月10日
- 七. 联系人: 程辉

中国民航局适航司 4012233-8315