中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1995-AS35-01

修正案号: 39-1367

- 一. 标题: 检查主旋翼轴
- 二. 适用范围:

安装系列号为350A37-0003的"TIMKEN"主旋翼轴的所有B、BA、D、

- B1、B2型AS350直升机。
- 三. 参考文件:
 - 1、EUROCOPTER FRANCE Telex Service N 01-44
 - 2、DGAC 适航指令 94-279-070(B)

四. 原因、措施和规定

为了进一步查找安装于"TIMKEN"主旋翼轴上存在缺陷的轴承滑油喷嘴,以下工作必须完成。

- 1. 自本适航指令生效之日起的第一次飞行前,按EUROCOPTER FANCE AS 350 Telex Service N 01-44上CC段规定内容进行检查,并按DD、EE 段所述采取相应措施。
- 五. 生效日期: 1995年3月1日
- 六. 颁发日期: 1995年3月1日
- 七. 联系人: 汤劲

民航东北管理局适航处 024-8294337