## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-E155-04

修正案号: 39-4516

- 一. 标题: 检查客舱滑动门
- 二. 适用范围:

安装有客舱滑动门的EC 155 B和B1直升机。

注1: 本指令针对维修人员及机组制定。

### 三. 参考文件:

- 1、DGAC AD F-2004-107, 2004 年 7 月 7 日颁发:
- 2、欧直公司 EC 155 紧急服务通告 No.52A016。

#### 四. 原因、措施和规定

曾发生在飞行过程中两个客舱滑动门同时丢失的事件,为防止此类事件再次发生,要求完成以下工作,除非已事先完成:

1、在本指令生效后15飞行小时内,按照欧直公司 EC 155紧急服务通告No. 52A016第2. B段的要求对两个客舱滑动门进行检查,必要时采取相应的纠正措施。

注2: 完成欧直公司 EC 155紧急服务通告No. 52A016第2. B. 1. d段要求的工作后,应替换滑动门上导轨。如还未替换,禁止在飞行过程中打开或关闭滑动门。

2、如用备件滑动门进行替换,再次飞行前,完成欧直公司 EC 155 紧急服务通告No. 52A016第2. B段要求的工作。

完成本适航指令可采用等效符合性方法和调整完成时间, 但必须

## 得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2004年8月3日

六. 颁发日期: 2004年8月3日

七. 联系人: 钟颖芬

民航中南地区管理局适航审定处

020-86122503