中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2017-P750-06R1

修正案号: 39-9354

一. 标题: 设备/装饰-空速静压管支架卡箍-检查

二. 适用范围:

本适航指令适用于 Pacific Aerospace 公司所有序号至 220(含 220)的 750XL 型飞机。

三. 参考文件:

- 1. CAD2017-P750-06, 修正案 39-9246 (2017年 12月 27日颁发)
- 2. NZCAA AD DCA/750XL/24A(2018年3月22日颁发)
- 3. Pacific Aerospace Service Bulletin (SB) PACSB/XL/094 第二版 (2018年3月20日发布)

使用上述参考文件"3"的后续批准版本用来符合本指令的要求也可接受。

四. 原因、措施和规定

本适航指令修订 CAD2017-P750-06 修正案 39-9246 (2017 年 12 月 27 日颁发)

1. 原因

颁发 CAD2017-P750-06 是因为在空速静压管管路生产检查时,发现空速管管路与火焰阻止器主支架交叉处没有足够的间隙,可能造成磨损。

Pacific Aerospace 公司发布了服务通告 SB PACSB/XL/094 第二版 (2018年3月20日发布),包含了检查信息。

修订本指令是为了引入该服务通告。

2. 措施和符合性时间

按照 NZCAA AD DCA/750XL/24A(2018 年 3 月 22 日颁发)中 "Requirement"和 "Compliance"章的内容执行。

3. 其他规定 无。

4. 等效替代

- (1)完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。
- (2) 在使用任何经批准的等效替代方法之前,通知有关飞行标准部门的主管监察员。
- 五. 生效日期: 2018 年 03 月 27 日
- 六. 颁发日期: 2018 年 03 月 27 日
- 七. 联系人: 陈彦合

中国民用航空沈阳航空器适航审定中心

024-88295072