中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1995-A332-02

修正案号: 39-1466

- 一. 标题: 测量尾旋翼电搭接线电阻
- 二. 适用范围:

装有未按AMS 332A. 07. 66063和332A. 07. 66072改装的电搭接线的 AS332C, C1, L, L1型直升机。

三. 参考文件:

- 1. DGAC 95-143-055(B);
- 2. AS332 SB NO.64.14R2.

四. 原因、措施和规定

为了改进尾旋翼电搭接线工作电阻,减少电击尾桨的风险,要求完成下列工作:

- 1. 在1995年9月1日前, 按AS332 SB NO. 64. 14R2中的2A, 2B和2C段, 对五条电搭接线及其固定卡进行测量。
- 2. 1995年9月1日后,对新装上直升机的电搭接线均要进行同样的测量。
- 五. 生效日期: 1995年8月16日
- 六. 颁发日期: 1995年6月16日

七. 联系人: 祝海鹰

民航中南管理局适航处

6578901-2536