## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-A310-03R3

修正案号: 39-1669

- 一. 标题: 结构疲劳检查
- 二. 适用范围: 所有A310系列飞机
- 三. 参考文件: 1.DGAC AD 92-106-132(B)R4

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1992-A310-03R2, 39-1451

为了探测并防止由于疲劳而导致结构损坏,要求完成下列工作:

1. 按下列各服务通告所规定的阀值,或在原适航指令 CAD1992-A310-03R2(1995年7月27日颁发)生效之日起1000起落之内, 以后到为准,按下列各服务通告的规定进行检查或改装:

SB A310-53-2014R5 SB A310-53-2016R5
SB A310-53-2054R2 SB A310-53-2057R1
SB A310-53-2059R1 SB A310-55-2002R4
SB A310-55-2004R2 SB A310-57-2002R2
SB A310-57-2006R3 SB A310-57-2032R3
SB A310-57-2037R3 SB A310-57-2039
SB A310-57-2046R3 SB A310-57-2047R1

## CAD1992-A310-03R3 / 39-1669

SB A310-57-2050

SB A310-53-2074R1

SB A310-57-2064

SB A310-57-2-38R2

2. 此后,依据各相应有关服务通告所规定的间隔进行重复性检查。 注:通告中所给定的阀值和检查间隔建立在平均每起落为96分钟 的基础上,用户应根据相应通告的要求对其进行调整。

对单机,自本指令生效之日起,若已超过或接近调整后的阀值或间隔,则检查应按以下原则进行:500起落以内或调整前的阀值和间隔,以后到为准。

五. 生效日期: 1996年8月1日

六. 颁发日期: 1996年7月9日

七. 联系人: 陈岳亭

民航西北管理局适航处

(029) 8701081