### 中国民用航空总局



# GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

## CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2006-MULT-45R1

修正案号: 39-5379

- 一. 标题: 在 MD82 及 MD90 飞机上安装导电组件
- 二. 适用范围:

本适航指令适用于按任何类别审定的DC-9-82(MD-82),MD-90-30飞机。

- 三. 参考文件:
- 1. FAA AD 2006-16-02 修正案 39-14702
- 2. FAA AD 2006-16-09 修正案 39-14709
- 3. Boeing 服务通告 MD80-28-213(2005 年 5 月 16 日发布)
- 4. Boeing 服务通告 MD90-28-011(2005 年 5 月 16 日发布)
- 四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2006-MULT-45, 39-5378

本适航指令源于厂家对燃油系统的评估。颁布本适航指令是为了防止飞 机遭受雷击时在燃油箱内加油阀处产生放电,放电产生的电火花能引燃 燃油蒸汽甚至会导致燃油箱爆炸。

本适航指令生效后60个月内,依据参考文件3(在MD-82飞机上)及参考文件4(在MD-90-30飞机上)安装卡子和金属片组件,将部件连接到右机翼加油站区域的加油总管上。

### CAD2006-MULT-45R1 / 39-5379

五. 生效日期: 2006年9月7日 六. 颁发日期: 2006年8月24日

七. 联系人: 韩来柱

民航东北地区管理局适航审定处

02488293937