## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-B747-02

修正案号: 39-0532

- 一. 标题: 改装 747-400 型飞机火警探测系统的线路
- 二. 适用范围:

B2456, B2458, B2460

### 三. 参考文件:

- (1) 波音电传 M-7240-91-0017 1991 年 1 月 3 日
- (2) 波音电传 M-7240-90-2777 1990 年 11 月 13 日
- (3) 波音紧急服务通告 747-26A2171 1990 年 10 月 4 日

## 四. 原因、措施和规定

为了防止飞机火警探测警告系统工作不正常,要求在1991年2月23 目前,完成下述工作:

A. 按照波音紧急服务通告747-26A2171的要求,对火警探测系统中的警告音响和主警告显示系统的线路进行改装。

B. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1991年1月9日

六. 颁发日期: 1991年1月8日

七. 联系人: 王赤民

民航华北管理局适航处

4562158