中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-340B-05

修正案号: 39-0827

- 一. 标题: 改装水平安定面除冰带系统
- 二. 适用范围: 所有序号为240至299的SAAB 340B系列飞机
- 三. 参考文件: FAA AD92-16-05 修正案 39-8314

四. 原因、措施和规定

外场使用经验已经表明,安装在飞机背鳍里的控制活门和压力开关结冰可能导致水平安定面除冰带系统故障,为防止积冰而降低飞机操纵性以及减小失速速度范围,除非已事先完成外,必须完成以下工作:

自本指令生效后60天内,按照SAAB SCANIA服务通告340-30-039 (1991年12月16日颁发)的要求,改装水平安定面除冰带系统。

五. 生效日期: 1992年9月8日

六. 颁发日期: 1992年9月5日

七. 联系人: 程晋萍

民航总局航空器适航司

4012233-8962