中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1988-B707-01

修正案号: 39-0152

- 一. 标题: 检查波音 707 飞机紧急撤离滑梯地板固定环的安装
- 二. 适用范围: 所有在中国民用航空局注册的波音707飞机
- 三. 参考文件: 波音 707 飞机维修手册 25-1-35

四. 原因、措施和规定

适航普查中发现有的波音707飞机紧急撤离滑梯地板固定环安装位置装错90°、180°、270°,这将影响紧急撤离滑梯的使用,为此要求如下:

- 1. 对所有波音707飞机紧急撤离滑梯地板固定环进行一次检查, 安装错误应立即纠正。
- 2. 该地板固定环的正确安装位置应为半园环凸出部分朝机门方向。

自本指令生效之日起,10日内完成。

- 五. 生效日期: 1988年2月24日
- 六. 颁发日期: 1988年2月24日

七. 联系人: 张珠江

中国民航局适航司

4012233-8315