中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2018-PA28-01 修正案号: 39-9304

一. 标题: 标牌和标志-燃油箱选择开关标牌-检查/安装

二. 适用范围:

本适航指令适用于 Piper Aircraft, Inc.经审定的任何类别飞机,具体型号及序号见表 1。

表 1 适用的飞机型号和序号

型号	序号
PA-28-140	28-20001 至 28-26946; 28-7125001 至 28-7725290
PA-28-150	28-03, 28-1 至 28-4377, 和 28-1760A
PA-28-151	28-7415001 至 28-7715314
PA-28-160	28-03, 28-1 至 28-4377, 和 28-1760A
PA-28-161	2841001 至 2841365, 28-7716001 至 28-8216300,
	28-8316001 至 28-8616057, 2816001 至 2816109,
	2816110 至 2816119, 和 2842001 至 2842420
PA-28-180	28-03, 28-671 至 28-5859, 28-7105001 至
	28-7205318, 28-E13, 和 28-7305001 至 28-7505261
PA-28-181	28-7690001 至 28-8690056 , 28-8690061 ,
	28-8690062, 2890001 至 2890205, 2890206 至
	2890231,和 2843001 至 2843879
PA-28-236	28-7911001 至 28-8611008 和 2811001 至 2811050
PA-28-201T	28-7921001 至 28-7921095
PA-28R-180	28R-30002 至 28R-31270 和 28R-7130001 至

	28R-7130019
PA-28R-200	28R-30482, 28R-35001 至 28R-35820, 28R-7135001
	至 28R-7135238, 和 28R-7235001 至 28R-7635545
PA-28R-201	28R-7737002 至 28R-7837317, 2837001 至 2837061,
	和 2844001 至 2844171
PA-28R-201T	28R-7703001 至 28R-7803374 和 2803001 至 2803015
PA-28RT-201	28R-7918001 至 28R-8218026
PA-28RT-201T	28R-7931001 至 28R-8631005 和 2831001 至 2831038

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 2018-02-05, 39-19158 (2018年1月16日颁发)
- 2. Piper Aircraft, Inc. Service Bulletin No. 1309(2017年10月10日发布)

四. 原因、措施和规定

1. 原因

由于制造商质量控制问题,导致左右燃油箱选择开关口盖的标牌 安装位置不当。颁发本适航指令以防止燃油管理出错。若不纠正此不 安全状况,可能导致飞行中供油中断,发动机失去动力。

2. 措施和符合性时间

按照 FAA AD 2018-02-05 (2018 年 1 月 16 日颁发)中段落 (f)、(g)、(h)、(i)的内容执行。

3. 其他规定 无。

4. 等效替代

- (1) 完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。
- (2) 在使用任何经批准的等效替代方法之前,通知有关飞行标准 部门的主管监察员。

五. 生效日期: 2018 年 02 月 07 日

第2页共3页

CAD2018-PA28-01 / 39-9304

六. 颁发日期: 2018 年 02 月 01 日

七. 联系人: 陈彦合

中国民用航空沈阳航空器适航审定中心

024-88295072