## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1993-MD11-04

修正案号: 39-0978

- 一. 标题: 改装液压泵的超温开关导线
- 二. 适用范围:

安装PW4460发动机的MD11如下系列号的飞机:

48407至48410, 48443至48448, 48452至48457, 48461, 48472至48475, 48484, 48485, 48495和48496

- 三. 参考文件:
  - 1)FAA 适航指令 93-05-20。
  - 2)麦道公司一九九二年八月六日颁发的麦道服务通告 29-16
- 四. 原因、措施和规定

为防止液压系统的失效,在本指令生效后六十天内,根据一九九二年八月六日颁发的麦道服务通告29-16,改装液压泵的超温开关的导线,该液压泵是由发动机驱动的。

- 五. 生效日期: 1993年5月6日
- 六. 颁发日期: 1993年5月5日
- 七. 联系人: 张建中

民航华东管理局适航处

(021) 2687788-6126