中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-D328-05

修正案号: 39-4024

- 一. 标题: 改进空调系统地面冷却风扇
- 二. 适用范围:

所有装有件号为P/N AE1716D00地面冷却风扇的D328-300型飞机。

- 三.参考文件:
 - 1、2003年5月15日生效的LBAAD2003-144;
- 2、2003 年 2 月 26 日颁发的 Dornier 328J 服务通告 No.SB-328J-21-045 修改 1。

四. 原因、措施和规定

由于接线柱松动产生的高过渡电阻会引起接线柱烧蚀。为了防止上述情况发生,除非事先已完成,必须在2003年6月30日前完成下列要求。

按照2003年2月26日颁发的Dornier 328J服务通告 No. SB-328J-21-045修改1,安装一个改进过的地面冷却风扇(件号为P/N AE1716D01),改进过的地面冷却风扇换上了新的正负极导线装置,并在正接线柱上加装一个六角螺帽,以改进正接线柱接耳的安装。将平头螺帽下的普通平面垫片换成弹簧垫片。

完成本指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2003年5月15日

六. 颁发日期: 2003年5月8日

七. 联系人: 祝海鹰

民航中南管理局适航处

020-86122536