中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-A320-02

修正案号: 39-2444

- 一. 标题: 机身地面检查模块(AGCM)低压检查活门(ATA29)的 改进
- 二. 适用范围:

适用于在制造过程中未执行空客27728改装或空客服务通告 A320-29-1086的所有型号,所有线号A320飞机。

三. 参考文件:

DGAC AD98-537-124 (B);

SB A320-29-1086 或以后经批准的修正。

四. 原因、措施和规定

在一次对冲压空气涡轮飞机地面检查模块的功能测试中及两次空中出现的故障,发现低压检查活门堵塞。这种堵塞会造成在使用冲压空气涡轮(RAT)时兰色液压系统失效。因此,在本指令规定的有效期内完成下列工作。

在1999年12月31日前,按空客服务通告A320-29-1086的说明改装 飞机地面检查模块(AGCM)。

五. 生效日期: 1999年2月2日

六. 颁发日期: 1999年1月25日

七. 联系人: 王力

民航西南管理局适航处

028-5702573