## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-Y007-01

修正案号: 39-0559

- 一. 标题: 检查运七飞机前起落架横梁裂纹
- 二. 适用范围: 所有运七飞机
- 三. 参考文件: 西安飞机工业公司服务函件 91-Y7-02 (1991 年 2 月 23 日颁发)

## 四. 原因、措施和规定

在运七飞机B-3463(0405)上发现在前起落架减震支柱横梁后上部有穿透性裂纹25-30mm。为保证飞行安全,除非在最近三个月内已完成者外,自本指令生效之日起7天之内按西安飞机工业公司服务函件91-Y7-02用5倍放大镜对前起落架支柱横梁Y7-4210-61进行一次性目视检查,检查横梁有无裂纹。

- 五. 生效日期: 1991年3月8日
- 六. 颁发日期: 1991年3月5日
- 七. 联系人: 程辉 民航总局航空器适航司 4012233-8962

第1页共1页