## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-A340-29R2

修正案号: 39-3592

- 一. 标题: 前轮转弯系统转动衬套的腐蚀性检查
- 二. 适用范围:

适用于所有系列号的A340-211, -212, -213, -311, -312, -313型的空客 飞机

- 三. 参考文件:
- 1.DGAC AD2001-503(B)R2
- 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-32-4172(或以后批准的更改版)
- 四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD2001-A340-29R1, 39-3508
  - 1.一自前起落架(NLG)(或大修后的NLG)装机之日起5年内,或
- 一本指令原始版(CAD2001-A340-29)生效后700个飞行小时内, 以后到为准。根据空客SB A340-32-4172的要求,检查RVDT驱动环的油 脂和啮合齿,并根据检查结果,采取纠正措施。
  - 2. 以不超过8个月的间隔执行重复检查。
- 五. 生效日期: 2002年4月1日
- 六. 颁发日期: 2002年3月29日

七. 联系人: 侯慧卿

民航华东管理局适航处 021-62688899-26120