中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2016-B787-10

修正案号: 39-8752

一. 标题: 检查行李架组件

二. 适用范围:

本适航指令适用于本指令第四段中所述波音公司发布的 8 份紧急服务通告所列的波音 787-8 飞机。

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 2016-12-11,修正案号 39-18560
- 2.本适航指令第四段中列出的8份波音紧急服务通告

四. 原因、措施和规定

有报告称波音 787-8 机队客舱中特定的中央以及外侧行李架组件 安装不正确。当发生应急着陆时,这些行李架可能无法保持完好,将 导致乘客或者机组成员受伤并影响应急撤离。为了发现未正确安装的 中央和外侧行李架组件并加以纠正,颁发本适航指令。

除非事先已经完成,否则应在规定期限内完成以下工作:

除本适航指令第五段的规定之外,执行下列波音公司紧急服务通告的特定步骤(见各份对应的紧急服务通告第5部分"符合性工作"):对中央和外侧的行李架组件进行一般目视检查,确定是否有零件缺失或者存在未安装在正确位置的零件,检查快卸销是否完全结合。并按照下列波音公司紧急服务通告中的操作说明,在下次飞行前,完成所

有适用的改正措施。

- 1. 可变号(variable numbers)ZA177(含) 到 ZA183(含): Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250036-00, Issue001, dated September 10, 2013;
- 2. 可变号(variable numbers) ZA100(含)到 ZA105(含), ZA116(含)到 ZA119(含), ZA135 以及 ZA506(含)到 ZA511(含): Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250039-00, Issue001, dated October 8, 2013;
- 3. 可变号(variable numbers) ZA460(含)到 ZA464(含): Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250040-00, Issue001, dated October 14, 2013:
- 4. 可变号 (variable numbers) ZA233 以及 ZA236(含)到 ZA240(含): Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250041-00, Issue001, dated October 18, 2013;
- 5. 可变号(variable numbers)ZA285(含)到 ZA290(含): Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250042-00, Issue001, dated October 28, 2013;
- 6. 可变号(variable numbers)ZA270(含)到 ZA271(含): Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250043-00, Issue001, dated November 4, 2013;
- 7. 可变号 (variable numbers) ZA261 (含) 到 ZA264 (含): Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250044-00, Issue001, dated November 8, 2013;
- 8. 可变号 (variable numbers) ZA536 (含) 到 ZA538 (含): Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250045-00, Issue001, dated November 15, 2013;

与服务通告不同的要求:针对本适航指令第四段中所列的 8 份紧急服务通告中,关于"自本服务通告最初颁发日期之后"的符合性时间要求,本适航指令的规定为"自本适航指令的生效日期之后"。

完成本适航指令可采取等效替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。

五. 生效日期: 2016 年 07 月 27 日

六. 颁发日期: 2016 年 07 月 21 日

七. 联系人: 朱宁文

上海航空器适航审定中心

021-22321558