## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-A300-02

修正案号: 39-0812

- 一. 标题: 防止旅客氧气失效
- 二. 适用范围:

Airbus SB A300-35-6001 R2 所列出的A300-600型飞机

- 三. 参考文件:
  - 1、FAA AD 92-12-06 修正案 39-8267
  - 2、Airbus SB A300-35-6001 R2 (1991 年 4 月 30 日)

## 四. 原因、措施和规定

为防止在紧急状态下旅客不能正常地得到氧气,除非已经完成,必需在此指令生效之日起90天内按Airbus SB A300-35-6001 R2的要求用经过改装的密封圈更换Puritan Bennett厂制造的旅客应急氧气箱盖销闩密封圈,并试验所有组件看其是否能正常工作。

- 五. 生效日期: 1992年8月3日
- 六. 颁发日期: 1992年8月3日
- 七. 联系人: 姜春水

民航华东管理局适航处 (021)2557788-6125