# 中国民用航空局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2009-MULT-37

修正案号: 39-6461

一. 标题: 更换货舱门控制开关

## 二. 适用范围:

本指令适用于以下型号:

- (1)在2007年9月28日颁发的波音Special Attention SB 747-52-2286 中列出的B747-400-400D, -400F, -747SR, 747SP系列飞机;
- (2)在2007年9月21日颁发的波音Special Attention SB 757-52-0090 中列出的B757-200, -200PF, -300系列飞机。

## 三.参考文件:

- 1. FAA AD 2009-22-08, 39-16059;
- 2. Boeing Special Attention Service Bulletin 747-52-2286, 2007 年 9 月 28 日:
- 3. Boeing Special Attention Service Bulletin 757-52-0090,2007 年 9 月 21 日。

#### 四. 原因、措施和规定

本指令来源于几起关于货舱门的非指令操作,用于防止造成对人员、飞机和设备的伤害。

除非事先已完成,否则自本指令生效之日起24个月内,完成以下控制开关更换工作,并以不超过72个月的间隔进行重复更换:

- (1) 对于B747系列:根据波音Special Attention SB 747-52-2286, 更换前货舱门、后货舱门和机头货舱门的控制开关;
- (2) 对于B757系列: 根据波音Special Attention SB 757-52-0090, 更换1号、2号货舱门控制开关。

五. 生效日期: 2009年12月3日

六. 颁发日期: 2009年11月2日

七. 联系人: 于敬宇

中国民用航空总局航空器适航审定司

010-64473756