中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-B767-08

修正案号: 39-0628

- 一. 标题: 内侧扰流板磨擦条的改装
- 二. 适用范围:

B2551, B2552, B2553, B2554, B2555, B2556

- 三. 参考文件:
 - (1)FAA AD 91-15-13 修正案 39-7077
 - (2)波音电传: M-7240-91-2394 1991年7月31日
 - (3)波音服务通告: 767-27-0104R1 1991年5月30日

四. 原因、措施和规定

为防止内侧扰流板上的磨擦条内侧边缘的锐角损伤机翼上的紧急 撤离滑梯,要求在本指令生效后9个月内完成下述工作:

- (1)根据波音服务通告767-27-0104R1改装内侧扰流板上的磨擦条内侧边缘。
- (2)完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 1991年8月29日
- 六. 颁发日期: 1991年8月10日

民航华北管理局适航处

4562158