# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-S076-01

修正案号: 39-3531

一. 标题: 改装姿态航向基准系统警告电路(AHRS WARN circuit)

#### 二. 适用范围:

系列号在以下范围内的S-76B直升机: 760430, 760441至760445, 760448至760452, 760454, 760455, 760458, 760462, 760465;

系列号在以下范围内的S-76C直升机: 760420, 760436, 760438, 760440, 760453, 760456, 760457, 760459, 760460, 760461, 760463, 760464, 760466至760487。

## 三. 参考文件:

- 1、FAAAD 2001-25-06,修正案号 39-12559;
- 2、Sikorsky 飞机公司的紧急服务通告 No.76-34-7A(320A)修改 A, 2001 年 9 月 17 日颁发。

## 四. 原因、措施和规定

为防止因为基本汇流条(essential bus)失效而导致姿态航向基准系统(AHRS)的自动驾驶信号失灵,这会使直升机失去自动驾驶功能,继而直升机可能失去控制,在本指令生效30天内,完成以下工作,除非己事先完成:

根据Sikorsky飞机公司的紧急服务通告No. 76-34-7A(320A)修改A(2001年9月17日颁发)实施指南部分3. A段至3. D段,对No. 1、2 AHRS警告电路(AHRS WARN circuit)进行改装。

完成本指令可采取等效的符合性方法和调整完成的时间,但必须 得到中国民航当局的批准。

五. 生效日期: 2002年1月25日

六. 颁发日期: 2002年1月25日

七. 联系人: 王敏

民航中南管理局适航处

020-86128625