## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-B146-03

修正案号: 39-3680

- 一. 标题: 检查前后释压活门和驾驶舱压力控制器的件号
- 三.参考文件:
  - 1. 英国 CAA 适航指令 004-02-2002;
  - 2. BAE 服务通告 SB.21-155。

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD2001-B146-02, 39-3146

由于一些营运人可能已经将不正确的前和/或后释压活门装于飞机,装于驾驶舱的客舱压力控制器也可能有相似问题,因此要求完成以下工作,除非已事先完成:

按BAE服务通告SB. 21-155中的期限,执行此服务通告。服务通告要求检查前后释压活门和装于驾驶舱的压力控制器,以确定安装的是哪个释压活门和客舱压力控制器,并按要求进行更换。

- 五. 生效日期: 2002年7月12日
- 六. 颁发日期: 2002年7月5日

七. 联系人: 吴少杰

民航西北管理局适航处

029 8703020