## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1995-TB20-01R3

修正案号: 39-2478

- 一. 标题: 检查主起落架可折撑杆的安装座
- 二. 适用范围: 序号为S/N 1 至 9999 的所有 TB20 和 TB21 飞机
- 三. 参考文件:
  - 1.DGAC 适航指令 1994-266(A)R3
  - 2.SOCATA TB 飞机 SB10-080-57 Rev.3
  - 3.适航管理文件 XN95092

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1995-TB20-01R2, 39-1578

为确保可折撑杆的安装座完好, 应完成本指令所附的DGAC适航指令1994-266(A) R3要求的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准,检查方法的替代可参考适航管理文件 XN95092。

五. 生效日期: 1999年3月16日

六. 颁发日期: 1999年3月9日

七. 联系人: 李小虎

民航西南管理局适航处

028-5702572