## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-A340-23

修正案号: 39-3364

一. 标题: 更换皮托管探头

#### 二. 适用范围:

A340-211,212,213,311,312和313所有系列飞机,下列飞机除外: -在生产线上已经完成空客44836号改装(在使用中完成空客SBA340-34-4042)的飞机。

一在生产线上已经完成空客45638号改装(在使用中完成空客SB A340-34-4079)的飞机。

## 三. 参考文件:

- 1、DGAC AD 2001-353(B)
- 2、AIRBUS INDUSTRIE SB A340-34-4042(或以后批准的版本)
- 3、AIRBUS INDUSTRIE SB A340-34-4079(或以后批准的版本)

### 四. 原因、措施和规定

在本指令生效后,必须完成下列工作:

在2003年12月31日以前,除非已经完成,按照SB A340-34-4042的指令,拆除件号为P/N 0851GR的ROSEMOUNT皮托管探头,用BF GOODRICH AEROSPACE的件号为P/N 0851HL的皮托管更换,或者按照SB A340-34-4079的指令,用SEXTANT P/N C16195AA皮托管更换。

五. 生效日期: 2001年9月20日

六. 颁发日期: 2001年9月20日

七. 联系人: 邬纪召

民航华东管理局适航处 021-62688899-26120