中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-A310-03R5

修正案号: 39-4098

- 一. 标题: 结构疲劳检查
- 三. 参考文件: DGAC 适航指令 1992-106-132(B)R6

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1992-A310-03R4, 39-2386

为了探测并防止由于疲劳而导致结构损坏,要求完成下列工作:

1. 按下列各服务通告所规定的阀值,或在原适航指令 CAD92-A310-03R2(95年7月27日颁发)生效之日起1000起落之内,以后 到为准,按下列各服务通告的规定进行检查或改装:

SB A310-53-2016R5 SB A310-53-2054R2

SB A310-53-2057R1 SB A310-53-2059R1

SB A310-55-2002R4 SB A310-55-2004R3

SB A310-57-2002R2 SB A310-57-2006R3

2. 按下列各服务通告所规定的阀值,或在原适航指令 CAD92-A310-03R3(96年7月9日颁发)生效之日起1000起落之内,以后到 为准,按下列各服务通告的规定进行检查或改装: SB A310-53-2014R5和更改页5B

SB A310-57-2032R3 SB A310-57-2039

SB A310-57-2046R6 SB A310-57-2047R3

SB A310-57-2050及更改页0B

SB A310-53-2074R2 SB A310-57-2064

SB A310-57-2038R3

3. 此后,根据第1、2段中各有关服务通告所规定的间隔和要求进行重复性检查。

注:通告中所给定的阀值和检查间隔建立在平均每起落为96分钟的基础上,用户应根据相应通告的要求对其进行调整。

五. 生效日期: 2003年7月30日

六. 颁发日期: 2003年7月17日

七. 联系人: 何金徕

民航西北管理局适航处

029 8701079