中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-MD11-07

修正案号: 39-0896

- 一. 标题: 更换 MD-11 飞机紧急滑梯
- 二. 适用范围:

客货型和全客型的MD-11系列的飞机

- 三. 参考文件:
 - 1)FAA 一九九二年十一月二十日适航指令 T 92-23-02。
 - 2)1992年1月25日颁发的麦道服务通告25-87
 - 3)1992年5月15日颁发的麦道服务通告25-116修改版1

四. 原因、措施和规定

在紧急情况下,为防止由于紧急滑梯弯曲、变形和夜间灯光能见度很差的条件下防碍和推迟旅客的撤离,完成以下工作,除非事先已完成:

- a)对门3和门4之间的座位不超过165人,总载客量不超过306人的MD11飞机,根据1992年5月15日颁发的麦道服务通告25-116修改版1和1992年1月23日颁发的麦道服务通告25-87,在本指令生效后12个月内,用改装过的滑梯换下现装在飞机上的如下件号的滑梯:60289-115或-117:60290-115:60291-115:60291-116。
- b)对门3和门4之间的座位不超过165人,总载客量在307到381之间 (包括307和381)的飞机,根据1992年5月15日颁发的麦道服务通告 25-116修改版1,在本指令生效后6个月内,用改装过的滑梯换下现装

在飞机上的如下件号的滑梯:60289-115或-117; 60290-115; 60291-115; 60291-116.

c)对门3和门4之间的座位超过165人,总载客量不超过381人的 MD11飞机,根据1992年5月15日颁发的麦道服务通告25-116修改版1和 1992年1月23日颁发的麦道服务通告25-87,在本指令生效后3个月内, 用改装过的滑梯换下现装在飞机上的如下件号的滑梯:60289-115或 -117; 60290-115; 60291-115; 60291-116°.

五. 生效日期: 1992年11月25日

六. 颁发日期: 1992年11月25日

七. 联系人: 张建中

> 民航华东管理局适航处 (021)2687788-6126