## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-B767-11

修正案号: 39-0664

- 一. 标题: 刹车装置的磨损限制
- 二. 适用范围: 装有本指令A中所列出刹车装置件号的B767飞机
- 三.参考文件:
  - (1)FAA AD 91-18-10 修正案 39-8013
  - (2)波音电传: M-7240-91-3354 1991年10月15日
  - (3)波音电传: M-7240-91-0014 1991年1月2日

## 四. 原因、措施和规定

A、为防止主起落架刹车失效要求在本指令生效后180天内开始执行下面列出的刹车装置磨损最大限度的标准(除非事先已执行):

| 刹车装置厂家 | 刹车装置件号      | 波音件号        | 最大磨损限制 |
|--------|-------------|-------------|--------|
| BENDIX | 2607092 - 1 | S160T200-12 | 2•15英寸 |
| BENDIX | 2607092-2   | S160T200-13 | 2•15英寸 |
| BENDIX | 2607092 - 3 | S160T200-14 | 2•15英寸 |
| BENDIX | 2607092 - 4 | S160T200-15 | 2•15英寸 |
| BENDIX | 2608812-4   | S160T300-12 | 2•56英寸 |
| BENDIX | 2608812-6   | S160T300-14 | 2•90英寸 |

B、完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。 五. 生效日期: 1991年11月12日

六. 颁发日期: 1991年10月21日

七. 联系人: 边振海

民航华北管理局适航处

4562158