## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-Y012-06

修正案号: 39-0835

- 一. 标题: 应急出口锦丝带处加装保护罩
- 二. 适用范围: Y12 II 型第55架机
- 三. 参考文件:

哈尔滨飞机制造公司 1992 年 9 月 15 日颁发的服务通报 Y12-52-0044

四. 原因、措施和规定

为防止应急出口锦丝带被误动打开,保证旅客安全,本指令要求: 在本指令生效后60天内,按哈尔滨飞机制造公司服务通报Y12-52-0044 的要求完成Y12 II 型第55架机应急出口锦丝带保护罩安装。

- 五. 生效日期: 1992年9月20日
- 六. 颁发日期: 1992年9月16日
- 七. 联系人: 李增银 东北管理局审定中心

 $(024)\,8294376$