## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1997-A340-21

修正案号: 39-2045

- 一. 标题: 检查后机身-73A 框
- 二. 适用范围:

适用于没有完成AIRBUS INDUSTRIE改装号41849或43338或SB A340-53-4050的所有A340飞机

### 三. 参考文件:

- 1.DGAC 颁发的 AD97-271-071(B)
- 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-53-4051(或以后批准的修订版)
- 3.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-53-4050(或以后批准的修订版)

## 四. 原因、措施和规定

本适航指令生效后,必须完成下列工作(除非事先已经完成);

- 1. 在累计8750次飞行前, 按照SB A340-53-4051的规定, 对73A框的怀疑区域做一次高频涡流检查;
  - 2. 根据检查结果, 完成SB A340-53-4051的总图的规定;
- 3. 按照上述2) 段如没有完成最终工作,则按照SB A340-53-4051的总图,以间隔不超过1200次飞行,重复检查并完成上述2) 段的要求;

注:完成SB A340-53-4050后不再需要做任何工作。

五. 生效日期: 1997年11月16日

七. 联系人: 何正华

民航华东管理局适航处

62688899-26120