# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-A109-04

修正案号: 39-4333

一. 标题: 检查件号为 109-8132-01-107 尾部螺旋浆叶片是否存在裂 纹

#### 二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、装有件号为109-8132-01-107尾部螺旋 浆叶片的所有Agusta A109K-35直升机(包括所有受影响的库存叶片)。

# 三. 参考文件:

- 1.ENAC AD 2004-066 2004 年 02 月 10 日
- 2.Agusta Bollettino Tecnico 109K-35 Rev.A 2004年02月05日

### 四. 原因、措施和规定

自本指令生效之日起,按照Agusta Bollettino Tecnico 109K-35 Rev. A中的规定完成下述工作,事先已完成者除外:

#### 給杏

A. 按照Agusta Bollettino tecnico 109K-35 Rev. A规定的施工程序执行检查。

#### 替代方法

B. 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2004年2月16日

六. 颁发日期: 2004年2月16日

七. 联系人: 柳本强

民航华北局适航审定处

010-64595987