中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-D328-05

修正案号: 39-4668

- 一. 标题: 检查辅助燃油箱放沉淀管路
- 二. 适用范围:

安装有Option 033F003 选装项目的Dornier 328-300飞机。

三.参考文件:

- 1、LBA AD D-2004-444,2004 年 10 月 5 日生效;
- 2、AvCraft Dornier 328J 紧急服务通告 No. ASB-328J-28-014 修改版 1,2004 年 7 月 8 日颁发。

四. 原因、措施和规定

在维护过程中曾发现辅助燃油箱其中1条放沉淀管路出现渗漏。为 防止此类事件的再次发生,自本指令生效之日起,要求完成以下工作, 除非已事先完成:

自本指令生效之日起1周内,根据Dornier 328J 紧急服务通告 No. ASB-328J-28-014 修改版1第B(1)和B(2)段的要求,完成消焰器(flame arrestor)测试/初始压力测试,并对辅助燃油箱系统所有放沉淀管路进行检查。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间,但必 须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2004年12月9日

六. 颁发日期: 2004年12月9日

七. 联系人: 钟颖芬

民航中南地区管理局适航审定处

020-86122503