## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-B737-10

修正案号: 39-0588

- 一. 标题: 加装2安培热能跳开关
- 二. 适用范围: 生产线号2000之前的波音737-300、-500飞机
- 三. 参考文件: FAA 适航指令 91-09-05, 修正案号 39-6969

## 四. 原因、措施和规定

为了防止损坏飞行仪表附件组、综合飞行仪表系统附件组或惯导系统电瓶监控器组件里面的电路以及周围的设备,在本指令生效之日起180天内,应完成下列工作:

按照1991年1月31日波音公司颁发的服务通告737-23-1059,在机组呼叫喇叭驱动电路与机组呼叫喇叭之间,加装2安培的热能跳开关。

- 五. 生效日期: 1991年5月30日
- 六. 颁发日期: 1991年5月20日
- 七. 联系人: 刘加祯 民航总局航空器适航司 4012233-8315