中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-B767-07

修正案号: 39-0400

- 一. 标题: 改装后设备舱/厕所/厨房排风扇导线的布线
- 二. 适用范围:

B2551, B2552, B2553, B2554, B2555

- 三. 参考文件:
 - (1) FAA89-NM-169-AD 附录 39-6571
 - (2) 波音电传 M-7240-90-0934 1990 年 4 月 19 日
 - (3) 波音紧急服务通告: 767-21A0074 1989年7月13日
 - (4) 波音紧急服务通告: 767-21A0074R1 1990年1月25日

四. 原因、措施和规定

为了防止后设备舱/厕所/厨房排风扇导线人为的损坏及在后货舱壁后面发生着火的可能性,要求在本指令生效12个月内对所影响的飞机按下述规定执行:

- 1. 按波音紧急服务通告767-21A0074或R1的要求,沿着站位1540 处的骨架改装后设备舱/厕所/厨房排风扇导线的布线。
- 2. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 1990年5月14日

六. 颁发日期: 1990年4月24日

七. 联系人: 陈岳宏

中国民航局华北适航处

4562342